




Situace 1:250



Legenda situace

- | | |
|---|---|
|  | stávající stav |
|  | kolejové řešení |
|  | směrová a výšková úprava stávající koleje |
|  | úpravy přejezdové vozovky |
|  | úprava chodníku |

Legenda stávajících sítí:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| | sčelovací vedení |
| | zabezpečovací vedení (multitrasa) |
| | kanalizace |
| | plynovod NTL |
| | plynovod STL |
| | plynovod VTL |
| | silnoproud NN |
| | silnoproud VN |
| | silnoproud VVN |
| | vodovod |
| | teplovod |

Seznam SO:

- | | |
|--------|------------------------------------|
| SO 101 | Železniční svršek |
| SO 111 | Rekonstrukce železničního přejezdu |
| SO 121 | Úprava chodníku |

POZNÁMKA:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S- JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	


MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. tel.: +420 585 570 444
 LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc fax: +420 585 570 412
 e-mail: moravia@moravia.cz
 http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. RADIM ČECH	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS		NAVRHL, VYPRACOVAL	ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ING. IVO ZVEJŠKA <i>Zvejška</i>		ING. IVO ZVEJŠKA <i>Zvejška</i>	KONTROLOVAL
			ING. RADIM ČECH
KRAJ: OLOMOUCKÝ		POVĚŘENÝ OÚ: OLOMOUC	OBEC: OLOMOUC
<p>" Areál Olomouc - Holice, oprava železničního přejezdu "</p> <p>SO 101 Železniční svršek SO 111 Rekonstrukce železničního přejezdu SO 121 Úprava chodníku</p>		ZAK. ČÍSLO MCO	15-003-239-PS
		ÚČEL	DPS
		DATUM	KVĚTEN 2015
		FORMÁT	4 x A4
		MĚŘÍTKO	1 : 250
Situace		ČÁST	PRÍLOHA
		E.	2.2