



- legenda
- okolní stavby
- stávající objekty v areálu
- nové hlavní stavby
- zpevněná plocha - propustná
- vodní plochy - řeka Orlice
- hranice parcel
- hranice řešeného území
- místo napojení na dopravní a techn. infrastrukturu
- hranice konstrukcí nebo zpevněných ploch
- hrany zlomů zaměřené geodetem
- obrys střech
- hranice BPEJ
- hranice ÚSES
- stávající oplocení
- bodý geodetického zaměření
- odstupové vzdálenosti stanovené PBR

- stávající inženýrské sítě
- splašková kanalizace
- vodovod - pitná voda z vodovodního řádu
- vodovod - užitková voda ze studny
- elektrina - podzemní vedení NN
- sdělovací vedení

- nové inženýrské sítě
- splašková kanalizace
- vsakovací objekty na dešťovou vodu
- vodovod
- elektrina - podzemní vedení NN
- sdělovací vedení
- poloha stoupacích potrubí - dešťová kanalizace
- poloha stoupacích potrubí - splašková kanalizace
- poloha stoupacích potrubí - vodovod

- zeleň
- stávající zeleň - geodeticky zaměřená- keře/stromy

výškové body PT		výškové body UT	
ID bodu	výška od ±0	ID bodu	výška od ±0
1	-479	1	-234
2	-657	2	-185
3	-595	3	-185
4	-433	4	-233

poznámky	
PT	původní terén
UT	upravený terén
VŠ	vodovodní šachta (beton), pojezdové víko

- výška terénu v napojení na dopravní a technickou infrastrukturu - nemění se
- vegetace - beze změn
- nevznikají nová ochranná a bezpečnostní pásma
- nevznikají nové zábory - jedná se o stavbu dočasnou
- geotechnické sondy nebyly provedeny (jedná se o výrobek plnicí
- účel stavby, při převzetí z. spáry bude přítomen geolog)
- nevznikají nároky na staveniště



MLAA

Nesmí být šířeno bez písemného souhlasu MLAA.

Mizera Lichý Aster ARCHITEKTI	
zodp.proj.	Ing. arch. Jakub Mizera
architekti	Mizera Lichý Aster ARCHITEKTI s.r.o.
zpracoval	Ing. arch. Dušana Andrášová
akce	Nové hygienické zázemí
část	C situační výkresy

obsah	situace koordinační		
č.zak.	2020_039	měřítko 1:200	č.výkr.
datum	31.10.2021	stupeň DSP	