



POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Správa logistického zabezpečení
Odbor nemovitého majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



Příloha č. 6

Fotodokumentace


„Praha 1, Bartolomějská 310/12 – vyčištění a izolace dvora vč. montáže sítí,,



Obr. 1,2: Světlík, pod kterým jsou umístěny skladovací prostory, do kterých vlivem neúplné izolace zatéká.



POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Správa logistického zabezpečení
Odbor nemovitého majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



Obr. 3,4: Znečištěné dno světlíku vč. oken a ohrožených venkovních klimatizačních jednotek.



POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Správa logistického zabezpečení
Odbor nemovitého majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



Obr. 5,6: Provedení izolace zbývajcí části dvora